

**Bolderslev Vandværk**  
**Bolderslev Hovedgade 11**  
**6392 Bolderslev**  
**Att.: Bolderslev Vandværk**
**Rapportnr.:** AR-19-CA-00797135-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00797135  
**Kundenr.:** CA0004468  
**Modt. dato:** 20.05.2019

## Analyserapport

**Prøvested:** Bolderslev Vandværk - DGU 168.1465 - V20000100 / 4539000103  
**DGU-nr:** 168.1465  
**Prøvetype:** Råvand - Gruppe B parametre  
**Prøveudtagning:** 20.05.2019 kl. 09:10  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S AD3  
**Analyseperiode:** 20.05.2019 - 22.05.2019

**Prøvemærke:** Fra boring

Lab prøvenr:	80685646	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
<b>Pesticider</b>							
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11, DS/EN ISO 19458	A

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

**Kopi til:**

Aabenraa Kommune , Kopimodtager drikkevand, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

22.05.2019

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊠): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse